

















## 建物1:被害概要 □ 平面中央のトラス下弦材の破壊をきっかけ 内側に窪むように圧壊と推定 □ 平側壁や窓ガラスが周辺に飛散 □ 高床部分の床組み、突き抜け □ アリーナ中央部の床東は落ちてきた屋根材を貫通



























